



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ТЕПЛОГО ПОЛА

- Заложить скобу или кассету скоб в направляющую так, чтобы концы скоб были направлены вниз. В процессе работы скобы необходимо последовательно пополнять (на направляющей всегда должно быть столько скоб, чтобы толкателем находился на вертикальном участке направляющей). Для работы с такером допускается применять скобы с размерами, указанными на [рис. 1](#).
- Надеть на направляющую грузик и зафиксировать прижимным кольцом.
- Регулирующим винтом установить соответствующее пространство в гнезде скоб. Пространство регулируется за счет закручивания или откручивания винта с помощью шестигранного ключа (3 мм). Слишком глубокое вкручивание приведет к порче скоб острым концом винта, а также к блокировке инструмента (такера). Должным образом отрегулированное пространство в гнезде препятствует произвольному выпадению скоб, а также гарантирует правильную работу инструмента. **Внимание! Регулировку пространства гнезда скоб необходимо выполнять перед первым использованием инструмента.** ([рис. 2](#))



- В случае необходимости, ограничителем шага установить требуемое сжатие пружины ударного механизма. Внимание! Заводские настройки инструмента устанавливают оптимальные параметры напряжения пружины, как правило, не следует их изменять.
- Приложить инструмент к трубе так, чтобы профиль корпуса непосредственно стыковался с ней. Вбивать скобы, нажимая рукоятку с соответствующим усилием. **Внимание! Вбивание двух скоб в одно и тоже место приведет к блокировке ударного механизма.**
- Несоблюдение правил эксплуатации инструмента может привести к несчастному случаю. Запрещено прикладывать профиль корпуса к телу, вставлять палец в гнездо для скоб, между витками пружины и т.д. Уход за изделием заключается в поддержании чистоты подвижных частей инструмента, которые не следует смазывать маслом и смазкой.