

Код ОКП - 37 4220  
Код ОКПД 2 - 28.14.13.130



## КРАН ШАРОВОЙ «Си» ПАСПОРТ

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Испытания на герметичность по ГОСТ 9544-2013, воздухом 0,6 МПа	класс «А»
Испытания на прочность и плотность водой по ГОСТ 33257-2013	норма
Визуально измерительный контроль по ГОСТ 33257-2013	норма

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 23518-79, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 14771-76, в соответствии с СТ СИБА 023-2006

Срок консервации 12 месяцев по ГОСТ 9.014-78 (Дата консервации совпадает с датой выпуска).

Декларация о соответствии ТР/TC 010/2011

Дата выпуска	Принята ОТК
	<b>КОНТРОЛЬ ОТК</b>

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


### 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

КШ предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетокичные и негарессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.

### 1.2. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

по заказу ООО «Группа компаний Эльфа»  
ООО «НПО» Россия, г. Челябинск, ул. Складская, 1, тел./факс +7 (351) 210-0-210  
E-mail: info@elsoarm.ru | www.elsoarm.ru

### 1.3 МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА



№ н/п	деталь	спецификация материалов
1	ручка	ст. 3
2	стems	сталь
3	затылок уплотнительный	оксидированная сталь окисленный ЕР0МУД
4	кольцо	Ф4К20 (PTFE +20% C) ст. 20Х13 (AISI 420)
5	шток	ст. 20Х13 (AISI 420)
6	шар	DN 15-32: ст. 20Х13 (AISI 420) DN 40, 65: ст. 08Х18Н10 (AISI 304); DN 50, 80-150: ст. 08Х13 (AISI 409)
7	патрубок	ст. 20
8	поршневые	ст. 20
9	втулки	ст. 65Г или ст. 60С2А
10	кольцо зazorное	ст. 08ХС
11	седло	Ф4К20 (PTFE +20% C)
12	верпус	ст. 20
	фланец	ст. 20
	ЛКМ - эмаль, цвет	серебристый

Примечание: Краны могут также иметь категории размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.





ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ  
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ!  
СВЕРЯЙТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  
С ДИАГРАММОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ


## 1.4. ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ПРИВАРНОЙ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ



номинальный диаметр, DN	номинальное давление, PN (МПа)	эффективный диаметр, мм, D <sub>eff</sub>	строительная длина, мм, L	длина, высота, высота, масса, мм, H1 мм, H мм, N1 кг
15	40 (4,0)	10,5	200	250 74 95 0,9
20	40 (4,0)	15	200	250 74 95 0,9
25	40 (4,0)	18	230	265 76 100 1,2
32	40 (4,0)	24	250	265 80 109 1,4
40	40 (4,0)	30	250	345 105 135 2,2
50	40 (4,0)	40	270	355 114 152 2,6
65	25 (2,5)	48	280	360 119 164 3,7
80	25 (2,5)	63	280	435 152 209 5,4
100	25 (2,5)	75	300	445 162 229 7,2
125	25 (2,5)	100	330	680 193 283 13,4
150	25 (2,5)	125	360	695 210 320 18,8

### ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ



номинальный диаметр, DN	номинальное давление, PN (МПа)	эффективный диаметр, мм, D <sub>eff</sub>	строительная длина, мм, L	длина, высота, высота, масса, мм, H1 мм, H мм, N1 кг
15	40 (4,0)	10,5	120	210 74 122 1,5
20	40 (4,0)	15	120	210 74 125 2,3
25	40 (4,0)	18	140	220 76 135 2,9
32	40 (4,0)	24	140	220 80 150 3,9
40	40 (4,0)	30	165	305 105 180 5
50	40 (4,0)	40	180	310 114 195 6,2
65	16 (1,6)	48	200	320 119 210 8,8
80	16 (1,6)	63	210	400 152 230 11,5
100	16 (1,6)	75	250	410 162 270 15,8
125	16 (1,6)	100	350	690 193 315 25,5
150	16 (1,6)	125	380	705 210 350 36,8

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАРОВЫХ КРАНОВ Си

Требования безопасности при монтаже и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015.

Кран шаровой Си поставляется потребителю в положении «открыто» (ГОСТ 28343-89 п. 13.3.). Кран следует закрывать в поворотом ручки в направлении по часовой стрелке.

Для поворота запорного органа плавно увеличивайте усилие на ручку до тех пор пока шар не сдвигается с места.

Открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки на 90°, в направлении стрелки, изображенной на ручке или на штуцере редуктора. В положении «открыто» ручка располагается вдоль корпуса крана. В положении «закрыто» – поперек.

Краны шаровые Си специального обслуживания не требуют.

### МОНТАЖ ШАРОВЫХ КРАНОВ Си

Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении. Монтажные положения – любое.

Убедитесь, что внутри шарового крана нет посторонних предметов и загрязнений, которые могли появиться в процессе транспортировки.

Недопустимо увеличение строительной длины шарового крана Си, с типом присоединения под приварку (никак эта длина специально рассчитана, и обеспечивает отсутствие перегрева уплотнения шара при установке крана на трубопровод).

- Для обеспечения качества сварного шва рекомендуется зачистить концы трубопровода от загрязнений и ржавчины.
- Установку кранов на трубопровод под приварку следует производить при помощи дуговой или газовой сварки с одновременным охлаждением корпуса крана влагой ветошью.
- При сварке следует избегать перегрева корпуса крана. Корпус считается перегретым, если температура поверхности корпуса у седла крана при сварке превышает 80 °C.
- При монтаже крана на вертикальном трубопроводе:
  - а) в момент приварки верхнего крана кран должен быть полностью открыт (во избежание повреждения краини поверхности шара и уплотнения);
  - б) при сварке нижнего конца крана должен быть полностью закрыт (во избежание возникновения тяги от тепла сварки).
- Приваренный к трубопроводу кран запрещается открывать или закрывать до полного остывания.
- При монтаже кранов шаровых Си с фланцевым типом присоединения необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев и других дефектов поверхности.
- Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру.

- Допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана – 0,2 мм.
- Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев крана.
- Максимальная амплитуда вибрации трубопроводов не более 0,25 мм.
- При монтаже кранов шаровых С с муфтовым (резьбовым) типом присоединения, необходимо произвести осмотр поверхности резьбы крана и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть забоин, вмятин и заусенцев.
- При опрессовке системы кран должен быть открыт.
- Запрещено применять кран вместо заглушек при испытаниях.
- Монтаж кранов, не рассчитанных на испытательное давление, допускается производить после окончания испытаний.
- Если шаровой кран С установлен как последний элемент системы, рекомендуется закрыть его заглушкой до дальнейшего наращивания системы, а кран оставить в положении «открыт».
- Кран поставляется потребителю испытанным и не требует дополнительной регулировки. Второй раз кран проверяется на герметичность вместе с испытаниями трубопроводной системы. Следует избегать испытаний системы при закрытом кране. Если это необходимо, то следует повышать давление в системе постепенно.
- Резкое повышение давления – не допускается!
- Перед испытанием на герметичность система должна быть промыта и медленно заполнена чистой водой. Этим достигается эффективное удаление воздушных скоплений из полости крана вокруг шара и надежная сизация кольцевых уплотнений. Кран должен быть в положении «открыт».
- Проведи испытания на герметичность необходимо убедиться в работоспособности крана, проверить правильность функции кривания и обеспечить образование водной пленки на всех трущихся поверхностях. Для этого необходимо произвести несколько циклов «открытие/закрытие».
- Необходимо периодически проверять работоспособность шарового крана С: 2–4 раза в год проводить по 2–3 цикла «открыто/закрыто».
- Во избежание гидроудара в трубопроводе, открытие и закрытие крана производить плавно, без рывков.
- Поздорвание замерзания: для высыпания газа жидкости из корпуса крана при опорожнении трубопровода, шар должен быть повернут среднее положение (около 45°).
- Шаровой кран С не должен испытывать нагрузок от трубопровода. При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на кран от трубопровода.
- Кран шаровой не должен воспринимать изгибающие нагрузки от веса привода. Это особенно критично, в случае применения тяжелых приводов, а также в случае применения приводов со смещением от оси шпинделя центром масс. Для правильной эксплуатации шарового крана необходимо предусмотреть опору под привод.

Каждый шаровой кран С проходит испытание на прочность и плотность водой согласно ГОСТ 21345–2005 и испытания на герметичность воздухом  $P_{\text{т}} = 6 \text{ кгс}/\text{см}^2$ .

Всем испытания на каждый кранет согласно ГОСТ 21345–2005.

Температура окружающей среды:

от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  для кранов из ст. 20;

Максимальная температура рабочей среды:  $+200^{\circ}\text{C}$  (не для пара).

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Краны шаровые С должны храниться в складских помещениях или под наливом, защищенным от прямых солнечных лучей и удаленных не менее чем на метр от теплоснимающих приборов с заглушками в заводской упаковке.

При транспортировке и хранении, кран должен находиться в положении «открыто». Прокладки отверстия при хранении и транспортировке должны быть закрыты заглушками.

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Краны шаровые С запрещается бросать.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации: №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими Законами РФ, региональными нормами, актами, принятими во исполнение данных законов.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать запорные шаровые краны С в качестве регулирующей арматуры. Запорные шаровые краны С должны быть полностью открыты до упора, либо полностью закрыты.
- Использовать запорные шаровые краны С с рабочей кромкой, параметры которой превышают рабочие параметры кранов шаровых.
- Применять шаровые краны С для пара без согласования с заводом-изготовителем.
- Закрыть крана за механизмы управления (ручка, редуктор, электропривод) при сорьёне и перекосе.
- Использовать дополнительные ручки или прикладывать к ручке ударные нагрузки.
- Использовать кран шаровой С на трубопроводах, эксплуатирующих рабочие среды, по отношению к которым материалы, примененные при его изготовлении, не являются коррозионно-стойкими.
- Вносить изменения в конструкцию кранов шаровых С.
- Использовать кран шаровой С на трубопроводах с содержанием механических примесей.
- Применять кран вместо заглушек при испытаниях.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

- Изготовитель гарантирует соответствие крана техническим требованиям, при соблюдении погребального условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на изделия, установленные и используемые в соответствии с инструкциями по монтажу, хранению, транспортировке и эксплуатации описанными в данном паспорте.
- За повреждения, возникшие при транспортировке, ответственность несет организация, отвечающая за транспортировку.
- Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня входа в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента продажи.
- Полный ресурс – 15000 циклов (не распространяется на агрессивные рабочие среды и среды с механическими примесями).
- Расчетный срок службы – 30 лет (зависит от условий эксплуатации).
- В случае выявления претензий заполните Рекламационный Акт по форме завода-изготовителя, либо в свободной форме с подробной информацией об обнаруженных недостатках (место обнаружения, характер неисправности, схемы расположения недели на объекте, хим. анализ среды, используемой на объекте и т. д.), а также фото-видео материалами.

Гарантийные обязательства предприятия утрачивают силу при:

- Отсутствии подлинника паспорта;
- Несовпадении заводских номеров, даты производства в паспорте и на изделии;
- Повреждений, вызванных использованием оборудования не по назначению
- Дефектов, возникших как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, обработки, транспортировки или хранения.