

Термоманометры

Тип ТМТБ

Предназначены для измерения температуры и избыточного давления неагрессивных к медным сплавам сред в системах теплоснабжения и водоснабжения, бойлерах, паровых котлах и т. д.

Термоманометр объединяет в одном корпусе манометр и термометр, имеет две шкалы — давления и температуры. Прибор комплектуется клапаном, позволяющим демонтировать термоманометр без разгерметизации системы

Диаметр корпуса, мм
80, 100

Класс точности
2,5

Диапазон показаний температур, °С
0...+120 / 150

Диапазон показаний давлений, МПа
0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5

Диапазон рабочих температур, °С
Окружающая среда: -60...+60
Измеряемая среда: 0...+150

Длина погружной части, мм
46, 64, 100

Корпус
IP40, сталь 10, цвет черный

Кольцо
Хромированная сталь 10

Чувствительный элемент
манометрической части, трибко-
секторный механизм, клапан
Медный сплав

Чувствительный элемент
термометрической части
Биметаллическая спираль

Циферблат
Алюминий, шкала черная на белом фоне, с цветовым разделением секторов измерения температуры и давления

Стекло
Минеральное

Штуцер манометра
Медный сплав

Шток термометра
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Присоединение
Осевое или радиальное

Резьба присоединения (на клапане)
G1/2

Максимальное рабочее давление
(на клапане), МПа
2,5


Межповерочный интервал
2 года

Техническая документация
ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88



Пример обозначения: ТМТБ – 41Р.2 (0–120 °С) (0–1,6 МПа) G1/2. 2,5


Тип	термоманометр	ТМТБ	
Диаметр корпуса, мм	80	3	4
Материал корпуса	сталь	1	4
Присоединение (расположение штуцера)	радиальное	P	T
Длина погружной части, мм	46	1	2
Диапазон показаний температур, °С	0...+120 / 150	2	3
Диапазон показаний давлений, МПа	0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	4	5
Резьба присоединения	G1/2		
Класс точности	2,5		



Радиальное присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	e	h1	k	L	L1	S	G	G1	Вес
TMTБ-31Р	80	82	80		8	18	39	22	53		12	46 / 64 / 100			0,57
TMTБ-41Р	100	100	99			38	23	63			17	24	G½	M18×1	0,91



Осевое присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	\emptyset	D1	D2	D3	D4	b	b1	e	L	L1	S	G	G1	Вес	
TMTБ-31Т	80	81	80		8	18	30	45	21	46 / 64 / 100		17	24	M18×1	0,35
TMTБ-41Т	100	100	99			32									0,42



Термоманометр устанавливается непосредственно на трубопровод (резервуар), без применения крана или петлевой трубы так, чтобы нижняя часть клапана находилась в средней части трубы, что обеспечивается подбором длины погружной части ТМТБ и бобышки (схему монтажа термоманометра смотрите на стр. 105)



Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ). Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 104, чертежи - на стр. 96