

**МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**  
**LEDEME**


**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ**

**LEDEME**  
сантехника

### **Внимание!**


- монтику мойки должен производиться специалистом соответствующей квалификации.
- при монтаже будьте осторожны с острыми кромками.
- избегайте чрезмерного навручивания саморезов и крепежа.
- категорически запрещается использовать при закручивании саморезов и крепежах электронный инструмент.

### **Установка врезной мойки**



1. Разместите мойку чашей вверх на предварительно выесу установки и обведите ее по контуру (рис. 1).
2. Нарисуйте линию выреза, отступив 15 мм. внутрь от контура мойки (рис. 2).
3. Выполните отверстие в столешнице линии выреза с помощью лобзика (рис. 3).
4. Очистите края выреза и для отвода водопроводных слив обратите при отверстии бессвинцовый глиняковый герметиком (рис. 4).
5. Наклейте уплотнительную ленту на мойку с обратной стороны и установите крепеж, открутив клеммники (рис. 5). Вместо ленты можно также использовать герметик.
6. Установите мойку в столешницу (рис. 6), погните края в рабочее положение и, защипывая полимерные саморезы и крепежи (рис. 7), зафиксируйте мойку.
7. Установите смеситель на мойку (рис. 8) в соответствии с инструкцией по установке смесителя.
8. Установите выпуск вифон. Проверьте герметичность всех узлов.

### **Установка настенной мойки**



1. Определите место установки мойки так, чтобы расстояние от мойки до передней кромки столешницы составляло не менее 45 мм.
2. Сделайте отверстия в углах столешницы предварительно выреза под мойку. Углы нарезки должны иметь закругление с внутренней радиусом не менее 10 мм (рис. 2).
3. Используя ручной фрезер с аэродинамическим шинделем и киризовальным золотником (рис. 3), в три приема проникните в угол отверстия для установки мойки. Не рекомендуется использование таких инструментов, как новонад, электронад или лебедка, которые оставляют ямы с заусенцами краями, что может вызвать образование микротрещин в материале. Края отверстия закруглите с помощью 3- или 5- миллиметровой радиусной фрезы и отшлифуйте вырез.
4. На обратной стороне столешницы отметьте места для установки латунных втулок, равномерно расположив крепежи по периметру выреза в столешнице (рис. 4). Отверстия следует располагать на одинаковом расстоянии 50 мм. от края выреза. Просверлите отверстия диаметром 6,55 мм. в выделенных местах.
5. Вставьте латунные втулки и простырьные отверстия зоражими внутрь. Наклоните крепежи (рис. 5) на латунные втулки и отведите их в противоположную сторону столешницы вокруг вырезанного отверстия. Протяните краем мойки и обратите сторону столешницы вокруг вырезанного отверстия. Протяните краем мойки и обратите сторону столешницы вокруг вырезанного отверстия широким или другим обесцернивающим средством. Нанесите тонкий слой бесцветного герметика на краю мойки с лицевой стороны. Установите мойку из столешницы, закрепив ее крепежами (рис. 6).
6. Установите выпуск вифон. Проверьте герметичность всех узлов.
7. Просверлите отверстие под смеситель в столешнице с таким расчетом, чтобы не задеть краю мойки, установите смеситель согласно инструкции.

---

### **Уход за мойками из нержавеющей стали**

После установки мойка должна быть тщательно вытерта! Особое внимание нужно уделить железным опилкам, которые могут вызвать ржавые пятна, которые, в свою очередь, со временем могут негативно повлиять на сталь, из которой сделана мойка.

Мойки Ledeme изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, которая сохраняет красивый внешний вид и чистоту при соблюдении следующих указаний:

1. После использования мойки вытрите с ее поверхности пятна, при необходимости ополосните водой и протрите насухо. Время от времени промывайте мойку щелочным моющим средством (показатель pH выше 10), ополаскивайте водой и затем тщательно протирайте насухо.
2. При попадании на поверхность мойки кислот, солевых растворов, средства для чистки серебра или клея для обоев их необходимо сразу смыть, ополоснуть водой и протереть насухо поверхность мойки.
3. Не оставляйте на долгое время в мойке мокрые металлические предметы, так как они оставляют следы на поверхности мойки.
4. Не храните химические чистящие средства под мойкой, так как испарения от этих средств могут повредить мойку.

**Внимание! Чистящие порошки и жесткие губки могут оставлять царапины на поверхности мойки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ!**

**Не рекомендуется отставлять коландер в чаше мойки в течение длительного времени. Это может повредить поверхность мойки.**